




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



costabile guidi
istituto comprensivo

Via A. Moro, snc – CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – 87064

Segreteria 0983/82023 – DS-DSGA 0983/83910 – Fax 0983/81668

C.M.: CSIC8AG00G - C.F.: 84000610786

Sito Web: www.icguidicorigliano.edu.it – email: csic8ag00g@istruzione.it – pec: csic8ag00g@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - "G. GUIDI"-CORIGLIANO CALABRO

Prot. 0007202 del 16/09/2021

06-07 (Uscita)

Al Sindaco della Città di Corigliano-Rossano
Ing. Flavio STASI
sindaco.coriglianorossano@asmepec.it

Ai funzionari tecnici
Geom. Vincenzo Mazzei
manutentivo.coriglianorossano@asmepec.it

Responsabile dei lavori di Straordinaria Manutenzione
Avv. Giovanni Cimino
cimino.giovanni@pec

All'Assessore Cultura e Solidarietà

Dott.ssa Donatella Novellis

assessore.culturaesolidarieta@comunecoriglianorossano.eu

All'assessore

Tatiana Domenica Francesca NOVELLO

assessore.assettodeltterritorio@comunecoriglianorossano.eu

Al direttore dei lavori nonché coordinatore di sicurezza del
cantiere Palazzo Leonardo
Ing. Francesco Abbossida
SEDE

Ai genitori degli alunni del plesso ACQUEDOTTO

Al sito WEB

Oggetto: Verbale di sopralluogo congiunto Dirigente Scolastica, Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia – RSPP, ing. Pasquale Sasso – Funzionario Tecnico, Geom. Vincenzo Mazzei e Ing. Francesco Abbossida e Responsabile dei lavori di Straordinaria Manutenzione, Avv. Giovanni Cimino presso il plesso "ACQUEDOTTO".

In data odierna alle ore 10.30 si è tenuto il sopralluogo congiunto di cui alla nota prot. n. 6997 - del 11/09/2021.

Sono presenti la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia, RSPP, ing. Pasquale Sasso, il Funzionario Tecnico, Geom. Vincenzo Mazzei e Ing. Francesco Abbossida e il Responsabile dei lavori di Straordinaria Manutenzione, Avv. Giovanni Cimino presso il plesso scolastico – scuola dell'infanzia – "ACQUEDOTTO".

Si constata a tutt'oggi che sono ancora in corso i lavori di manutenzione straordinaria presso il Palazzo Leonardo che incidono anche sul plesso sopra citato. Più' dettagliatamente:

- 1) risulta allestito un ponteggio metallico a telai prefabbricati sulla facciata principale dello stabile, ove ha accesso il personale scolastico e l'utenza scolastica;
- 2) sono in corso sulla stessa facciata i lavori di posa in opera del cappotto termico da parte dell'impresa appaltatrice operante in cantiere;
- 3) l'ingresso al plesso scolastico è impedito dalla presenza di materiale edile occorrente alle lavorazioni.

Occorre necessariamente e con urgenza sgomberare l'area di accesso dal materiale, come concordato con il responsabile dei lavori, Avv. G. Cimino, e il direttore dei lavori, Ing. F. Abbossida, per consentire l'ingresso in sicurezza del personale scolastico e dell'utenza scolastica che avverrà in data 20/09/2021. L' RSPP dell'Istituto

Scolastico "C. Guidi", ing. P. Sasso, indica ai suddetti tecnici che gli interventi di messa in sicurezza dell'accesso al plesso sono i seguenti:

1. Protezione con materiale metallico e/o ligneo dal cancello di ingresso fino al portone di ingresso del plesso;
2. Estensione e/o allargamento di qualche metro della recinzione metallica presente di cantiere per consentire un accesso agevole al personale scolastico e all'utenza scolastica;
3. Allestimento di una mantovana parasassi in corrispondenza dell'ingresso al plesso;
4. Completamento della rasatura del cappotto termico posato sulla facciata entro la data del 20/09/2021 per liberare l'area antistante l'ingresso al plesso scolastico;
5. Pulizia accurata di tutte le aree antistanti al plesso;
6. Inibizione dell'area di accesso al plesso per le maestranze dell'impresa operante il cantiere entro e non oltre il 20/09/2021.

I tecnici suddetti, per conto dell'impresa, si impegnano fin da subito ad ottemperare alle suddette indicazioni dell'RSPP relative alla messa in sicurezza del cantiere.

Altresì, la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia, RSPP, ing. Pasquale Sasso, il Funzionario Tecnico, Geom. Vincenzo Mazzei hanno fatto accesso al plesso scolastico constatando e riscontrando le seguenti anomalie:

1. Mancata efficienza dell'illuminazione artificiale (lampade non funzionanti). Si richiede la sostituzione di diversi neon all'interno del plesso scolastico;
2. Tutti gli estintori portatili di pronto intervento presenti nel plesso non sono stati controllati come previsto semestralmente dalla normativa vigente (controllo scaduto nel mese di agosto 2021);
3. Presenza in un servizio igienico di formiche che infestano l'ambiente;
4. Sporczia con materiali residui provenienti dalle lavorazioni di cantiere;
5. Umidità e condensazione in alcuni ambienti del plesso;
6. Plesso privo di videocitofono;
7. Cannello di ingresso da ripristinare, nella sua funzionalità;
8. L'autoclave posta nel cortile ha parti elettriche scoperte e non è protetta con apposito vano;
9. Cannello scorrevole da ripristinare, nella sua funzionalità.

D'intesa con il Geom. V. Mazzei si constata che non vi sono, attualmente, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per lo svolgimento delle attività ludico-didattiche a partire dalla data di lunedì 20/09/2021, in quanto sono richiesti i sottoelencati interventi:

- manutenzione sulla funzionalità delle lampade illuminanti che dovranno garantire l'illuminazione degli ambienti;
- manutenzione delle attrezzature antincendio (estintori);
- utilizzo di prodotti virucida per eliminare la presenza di formiche in un servizio igienico;
- pulizia di tutti gli ambienti del plesso scolastico (aule e servizi igienici);
- sanificazione di tutti gli ambienti per ridurre la carica batterica all'interno degli stessi;
- risanamento conservativo per eliminazione umidità e condensa su alcune pareti di un'aula del plesso scolastico;
- Installazione di videocitofono a servizio del plesso;
- Ripristino, nella sua funzionalità, del cancello di ingresso;
- Messa in sicurezza dell'autoclave e realizzazione di un apposito vano;
- Ripristino, nella sua funzionalità, del cancello scorrevole.

La Dirigente Scolastica, Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia, sentito il parere dell'RSPP, che sottoscrive per conferma, nell'impossibilità di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività ludico-didattiche, stante l'imminente inizio delle attività didattiche previste per il 20 settembre p.v., giusto Calendario Regionale,

RICHIEDE


a codesto rispettabile ente di intervenire con la massima urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino della funzionalità degli impianti al fine di garantire il regolare inizio delle attività didattiche previste per il **20 settembre** p.v..

Nell'impossibilità di garantire quanto richiesto **entro la data prevista 20 settembre p.v.**, richiede al Sindaco, Ing. Flavio Stasi, di disporre la chiusura del plesso scolastico per il periodo strettamente necessario alla messa in sicurezza e di indicare nuovi locali, entro la medesima data, al fine di garantire il diritto allo studio anche agli alunni del plesso Acquedotto.

Corigliano-Rossano, 16/09/2021

L'RSPP

Ing. Pasquale Sasso



La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia

